

## SCORPIO VERTIGO

## SCORPIO EASHOOK

0082 EN 958: 2017 UIAA VIA FERRATA

Energy absorbing lanyard  
for via ferrata

Longe absorbeur d'énergie  
pour Via-ferrata


40 kg < < 120 kg

### ⚠ WARNING / ATTENTION

Activities involving the use of this equipment are inherently dangerous. You are responsible for your own actions and decisions.

Before using this equipment, you must:

- Read and understand all instructions for Use.
- Get specific training in its proper use.
- Become acquainted with its capabilities and limitations.
- Understand and accept the risks involved.



FAILURE TO HEED ANY OF THESE WARNINGS MAY RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.

Les activités impliquant l'utilisation de cet équipement sont par nature dangereuses. Vous êtes responsable de vos actes, de vos décisions et de votre sécurité.

Avant d'utiliser cet équipement, vous devez :


- Lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.
- Vous former spécifiquement à l'utilisation de cet équipement.
- Vous familiariser avec votre équipement, apprendre à connaître ses performances et ses limites.
- Comprendre et accepter les risques induits.



LE NON-RESPECT D'UN SEUL DE CES AVERTISSEMENTS PEUT ÊTRE LA CAUSE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

1. Field of application (text part)  
Champ d'application (partie texte)


2. Nomenclature  
Nomenclature



Traceability and markings  
Traçabilité et marquage



|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| a.                                 | TÜV SÜD Product Service GmbH TECH SPORT Bidlestr. 65, D-80339 München N°0123  |
| b. 0082                            | APAVE SUDEUROPE SAS 51100 Le Creusot-Vernazza Z.A.C. Saumati-Séon - CS 60193 13322 Marseille CEDEX 16 France N°0082 |
| e. Serial number / Numéro de série | YY M 0000000 000 <sup>1</sup><br>f. ....<br>g. ....<br>h. ....<br>i. ....   |



[PETZL.COM](#)   
 Latest version Dernière version

Other languages Autres langues

Technical tips Conseils techniques

PPE checking Fiche de contrôle EPI

Warning symbols  
Panneaux d'alertes



PETZL  
F-38920 Crolles  
Codex 105A  
[PETZL.COM](#)  
ISO 9001  
© Petzl

Sustaining our Community  
Au service de la Communauté  
[FONDATION-PETZL.ORG](#)

### 3. Connectors Connecteurs




**VERTIGO WL**  
EN 12275 class K,B

↔ 25 kN  
↓ 10 kN  
↔ 8 kN  
↔ 24 mm



**EASHOOK**  
EN 12275 class K


↔ 25 kN  
↔ 7 kN  
↔ 8 kN  
↔ 32 mm



### 4. Inspection, points to verify Contrôle, points à vérifier





PPE checking  
Vérification EPI  
[PETZL.COM](http://PETZL.COM)



### 5. Compatibility Compatibilité


VIA FERRATA

3m  
max.






**6.** Installation  
Installation

**Installation on the harness**  
**Installation au harnais**




**Installing the connectors**  
**Installation des connecteurs**




**7.** Use  
Utilisation


**Passing an anchor**  
**Passage d'ancrage**




**Do not shunt the energy absorber**  
**Ne pas shunter l'absorbeur d'énergie**



**Resting point**  
**Point de repos**



**Usage with rope**  
**Utilisation avec corde**



**8. Supplementary information**  
Informations complémentaires



A. Lifetime / Durée de vie

unlimited  
illimitée

C. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F  
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning / Nettoyage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.



F. Drying / Séchage

+ 30°C maxi.  
+ 86°F maxi.



G. Storage - Transport  
Stockage - transport


+ 30°C / + 86°F  
+ 10°C / + 60°F



H. Maintenance  
Entretien



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact



petzl.com

A. Lifetime / Durée de vie

Serial n°  
XXXXXX XXXX + 10 years

B. Markings  
Marquage



C. Acceptable T°  
T° tolérées

+ 80°C / + 176°F  
- 40°C / - 40°F

D. Precautions for use / Précautions d'usage



E. Cleaning - Disinfection / Nettoyage - Désinfection



F. Drying / Séchage



G. Storage - Transport  
Stockage - transport

+ 30°C / + 86°F  
+ 10°C / + 60°F



I. Modifications - Repairs  
Modifications - Réparations



J. FAQ - Contact  
Questions - Contact



petzl.com





















